



SWISSPEARL® PANELEN

REINIGINGS EN ONDERHOUDS ADVIES



Kannisto school photo 1

WAS WARME GEVELS IN DIRECT ZONLICHT NOOIT MET ALKALISCHE OF ZURE REINIGINGSMIDDELEN: HET SCHOONMAAKMIDDEL KAN MOGELIJK ONHERSTELBARE VLEKKEN VEROORZAKEN.

INERTE VUILDEELTJES AFKOMSTIG VAN BOUWACTIVITEITEN

De nieuwe gevel kan vervuild raken door water dat vanaf de grond en via steigers opspat. De vervuilde gevel moet worden schoongemaakt met koud water onder hoge druk van maximaal 80 bar en een gewone sproeikop op een afstand van 25 cm. Test dit eerst op een onopvallend deel van de bekleding.

CEMENT-/KALKVLEKKEN

Calciumhydroxidevlekken ontstaan indien vezelcement zaagstof op het oppervlak van het vezelcementpaneel achterblijft of indien de impregnatie van de zaagkant niet goed wordt uitgevoerd.

Was ze weg met 9,5 % azijnzuur. Laat het een paar minuten werken, maar voorkom uitdrogen. Spoel het af met veel water. Herhaal de procedure indien nodig.

ANDERE VLEKKEN

Vlekken van gecorrodeerd ijzer, koper/andere metalen moeten worden verwijderd met hydrochloorzuur (5%) of een soortgelijk schoonmaakmiddel. Spoel af met veel water. Bescherm metalen onderdelen, met name koper en aluminium.

VUIL EN STOF OP BINNENMUURBEKLEDINGEN

Gebruik over het algemeen een schone doek, water en een mild sopje. Vermijd schurende middelen of oplossingen met schoonmaakmiddel. Gebruik geen schuursponsjes, zoals 'Scotch brite'. Spoel af met veel water. Test dit eerst op een onopvallend deel van de bekleding.

KRASSEN OP HET OPPERVAK VAN HET PANEEL

Vermijd krassen: deze kunnen niet worden hersteld. Krassen zijn met name zichtbaar op donkere paneeloppervlakken.

ANTI-GRAFFITIBEHANDELING

Alle producten en methoden leiden in meer of mindere mate tot een wijziging van het oppervlakaspect van het paneel. Het beste resultaat kan mogelijk worden behaald met tweecomponentenproducten met polyurethaan.

PERIODIEK SCHOONMAKEN

De bekleding moet, afhankelijk van de blootstelling aan weer en hoge luchtvervuiling, mogelijk na een aantal jaren worden gereinigd. Gebruik koud water onder hoge druk en pas de druk zorgvuldig aan om een zo laag mogelijke druk te gebruiken. Verwijder organische groei (algen, schimmels) met een oplossing met 5% waterstofperoxide (H₂O₂) om alle sporen uit te roeien. Test dit eerst op een onopvallend deel van de bekleding.

Inncempro BV

Lansinkesweg 4
7553 AE HENGELO
Nederland

Tel: +31(0)74 2501394
Email: info@inncempro.nl

**SWISS
pearl®**